

Temperatur/fugt måler til GUDE NPOWER PDUer, -20 til +80°C, 0-100rH

FEATURES

- Temp/fugt måler med RJ45 til GUDE
- Op til 40 meter
- Temperatur: -20°C til +80°C ved ± 2 °C (maksimum) og ± 1 °C (typisk)
- Fugt: 0-100% ved $\pm 3\%$ (typisk) og 10-80% ved $\pm 2\%$ (typisk)
- Sensorhus: plast
- Mål: 42 x 20 x 35 mm
- Vægt: 29 g

