

Pt1000 transmitter -50 - +300°C til 2 tråd og 3 tråd Pt1000 føler, 4-20mA, DC 16 - 36VDC til wire loop FEATURES

Termisk modstand strømtransmissionsmodul til Pt1000
Strømforsyning: 16 - 36VDC (to-wire loop strømforsyning)
Udgang: 4 - 20mA
Tilslut I+ og GND I- til A/D indgang.
Er A/D indgang til 0-10V, forbind 125ohm over indgang
Det vil give 0-10V tværs over 125ohm modstanden
Til 2 - 3 leder platinmodstand PT1000 temperaturføler
Tilkøb Pt1000 temperaturføler
Nøjagtighed: 0,2% FS Relateret til nøjagtighedsniveauet for den tilsluttede platinmodstand
Mål: se tegninger

